





## Secretaría del Ambiente y Gestión del Riesgo

ESTACIONES DE TELEME MAGDALE		OBSERVACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE IMPORTANCIA	% EJECUCION	
UBICACIÓN	UBICACIÓN ESTACION			IIVII OKTANCIA		
	EL SALTO	telemetría a las cuales	1. Mantenimiento de		4.9	
IBAGUE / COMBEIMA	BELLAVISTA	mediante contrato de prestación de servicios No.		2%		
IDAGUE / CUIVIDEIIVIA	LAS JUNTAS	1282 del 23 de agosto de				
	VILLARESTREPO	2017, la empresa RAYCO				
	NATAGAIMA		operación del sistema,			
RIO MAGDALENA	PURIFICACION	mantenimiento y	revisión del PC de			
NO WAGDALLIVA	FLANDES	recuperación a todo costo	i despilegue de lilioi illacion			
	AMBALEMA	de las estaciones de	y actualización de Hard			
HERVEO	AMBALEMA  RIO GUALI	telemetría con las que cuenta la secretaria del ambiente y gestión del riesgo. 2. Los trabajos estipulados en el contrato se llevaron a cabo, teniendo a la fecha la funcionalidad de las estaciones y la ejecución del 100% del contrato. 3. el contrato a la fecha tiene un pago del 50%. 4. Pendiente a la firma del acta de liquidación y cancelación del segundo y último pago	Disck, revisión de base de datos. 2. Mantenimiento a estaciones repetidoras: Actualización de CPU, revisión de sistema de energia, sistema a tierra y antenas. 3. Mantenimiento a lo sistemas de RTU, actualización de sensor medidor de precipitación, cambios de antena. 4. actualización del sistema de comunicaciones -			

Página: http://www.sagertolima.gov.co



## **GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**



Secretaría del Ambiente y Gestión del Riesgo

## SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS MACHIN

Sistema de alertas tempranas ubicadas en el Volcán Cerro Machín, como apoyo y atención a situaciones de urgencia y emergencia, por eventos naturales y antrópicos. Es de destacar que la unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres aporto tanto equipos como la instalación de las mismas. Los puntos donde se ubican estos sistemas se relacionan en el presente cuadro.

No.	UBICACIÓN DE ALARMAS	CANTIDAD	PERTENECE A:	GEORREFERENCIACIO	OBSERVACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE IMPORTANCIA	% DE EJECUCION
1	San Lorenzo Bajo	1	Cajamarca	75°22'36.5"	1. En el área de influencia del volcán	_		
2	Cajamarca	1	Cajamarca	N 04°26'26.6" V 75°25'42.8"	Cerro Machín, se cuenta con veinte 20 alarmas de baja potencia equipos			
3	San Lorenzo Alto	1	Cajamarca	75°23'15"	instalados por la UNGRD, y las cuales a la fecha la Gobernación vive	mantenimiento preventivo		
4	Vereda Pan de Azúcar	1	Cajamarca	75°23'18.7"	funcionalidad y fortalecimiento. Por tal	1 *		
5	Recreo Alto	1	Cajamarca	75°25'30.2"	razón mediante contrato de prestación de servicios <b>No, 1508 de septiembre de</b>	frente a descargas eléctricas,		
6	El Ródano	1	Cajamarca	N 04°23'31.4" V 75°28'21.8"	<b>2017</b> , la empresa S&s Consultorías y Asesorías SAS, se contrató el	1	5%	4%
7	Altamira	1	Cajamarca	N 04°26'36.3" V 75°26'56.3"	mantenimiento y recuperación a todo costo del sistema de alerta temprana			
8	Cerrajosa	1	Cajamarca	N 04°24'0.3" V 75°22'56.1"	instalado en el área de influencia del volcán cerro Machi. 2. los trabajos			
9	Las Hormas	1	Cajamarca	N 04°23'7.7" V 75°27"2.7"	ejecutados en este contrato se llevan a cabo, teniendo a la fecha la ejecución	•		
10	La Tigrera	1	Cajamarca	N 04°25'15" V 75°26'27.3"	del mismo en un 85%, toda vez que se han presentado inconvenientes en l			
11	La Judea	1	Cajamarca	N 04°24'6.8" V 75°27'22.4"	parte técnica y logística al igual que el apoyo de la comunidad en alunas áreas	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Página: <a href="http://www.sagertolima.gov.co">http://www.sagertolima.gov.co</a>







## Secretaría del Ambiente y Gestión del Riesgo

12	Los Alpes	1	Cajamarca		ha dificultado los trabajos sobre todo	· ·	
13	Anaime	1	Cajamarca	N 04°23'41.2" W 75°26'43.0"	funcionamiento de alarma como es el	sectores presentan daños o robo	
14	Alto de toche	1	Ibagué	N 04°32'01.3" W 75°25'22.8"	registra el inconveniente para finiquitar		
15	Toche	1	Ibagué	N 04°31'45" W - 75°24'21.3"	la instalación de la alarma, por ser un punto donde la comunidad rechaza		
16	Moral	1	Ibagué	N 04°27'23.7" W 75°22'11.3"	encontrando inconformidad del dueño		
17	El Guaico	1	Ibagué	N 04°27'51.3" W 75°22'54.6"	un pago mediante acta parcial;		
18	Tapias	1	Ibagué	N 04°27'15.2" W 75°21'0.1"	quedando pendiente un último pago a la terminación y liquidación del mismo.		
19	Cerro Las Torres Peñaranda	1	Ibagué	N 04°25'53.5" W 75°21'01.4"			
20	Vereda la Esperanza	1	Cajamarca	N 04°26'10.7" W 75°24'0.0"			
	TOTAL	20					

Página: http://www.sagertolima.gov.co