

SECRETARIA DEL AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO
Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres.

INFORME: VISITA MUNICIPIO DE CAJAMARCA CORREGIMIENTO DE TOCHE Y TAPIAS

Nombre:	GUSTAVO GALINDO OLIVERA	Documento de Identificación:	93336910
	Email: gusgalin1068@hotmail.com	Fecha: 29/07/2017	Celular: 3132830364
Municipio/Barrio/Vereda: TOCHE y TAPIAS		Radicado No.	
TEMA: Fortalecimiento, Consejo Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres		META: E410MP8	

DESCRIPCION:

La Secretaria del Ambiente y Gestion del Riesgo, frente a solicitud y compromiso adquirido por el Gobernador en el corregimiento de Tapias, frente a solicitud expuesta por la comunidad del sector y área de influencia del Volcán Cerro Machín, respecto a los equipos de comunicación, con la posibilidad de apoyar su funcionalidad y evaluar su fortalecimiento en señal y soporte para un mejor y adecuado apoyo en caso de cualquier eventualidad.

En tal sentido se llevó a cabo una visita, donde se efectuó revisión de los equipos en el sector de Coello Machín en el punto denominado mirador de Ingeominas, donde cuentan con un radio base, este en el momento de la visita se encuentra completamente desconectado, daño en fusible de la fuente de poder, presentando fallas en su normal funcionamiento. Se procede a efectuar su recuperación, se hace un mantenimiento preventivo y se traslada el equipo de lugar, quedando este funcional. Queda a consideración el apoyo de una batería de 80 amperios como soporte del equipo base, toda vez que la batería con la cual cuenta el equipo, ya cumplió su vida útil.



En el sector de Coello San Juan se dialoga con el señor Ramón Montaña, quien fue la persona que solicito y toco el tema de los equipos de comunicación, en la reunión efectuada por el Gobernador en Tapias.

Respecto al tema de comunicaciones, se hace claridad a la parte técnica de los equipos con los que actualmente cuenta la comunidad de la zona de influencia del Volcán Cerro Machín, equipos portátiles **análogos** entregados por el GPAD de Ibagué. En lo que compete a su jurisdicción, efectuaron la entrega de equipos ICOM modelo IC-F3003. Es de resaltar que estos equipos se entregaron según el señor Montaña hace 2 meses. Son equipos nuevos. Resaltan que se



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Secretaría del Ambiente y Gestión del Riesgo



presentan inconvenientes con la señal, la cual ha perdido ganancia, requieren que la señal en la zona se pueda replantear con la posibilidad de buscar los medios necesarios para una mejor y mayor propagación.



Frente a este tema, se puede desarrollar en la parte técnica la implementación en el cambio de la antena que soporta la señal en el punto donde se ubica el repetidor **base del ejército en Cielo Roto**, toda vez que este elemento viene funcionando desde hace más de 20 años, presentando desgaste en sus componentes. Con este cambio y su reubicación a un punto de mayor altura, se implementa una mejor señal en la zona de influencia del Volcán.

Básicamente lo que solicitan, en la parte de comunicaciones por intermedio del señor Montaña y dialogo efectuado con el presidente de la junta de acción comunal de Tapias señor Arnobis Aguilera, quien se acoge a la información suministrada por don Ramón Montaña, es lo siguiente:

- Tres radios portátiles análogos y digitales, con antena de ganancia, para aprovechar y dar el uso a la repetidora con la cual se cuenta en la red Machín, toda vez que es **análoga y digital**.
- Estos equipos son requeridos para fortalecer las comunicaciones de las Veredas Quebradas, Coello San Juan y Torres Peñaranda.
- Solicitan apoyo con baterías de soporte adicional, en total cinco (05); toda vez que a la hora de la entrega de los equipos de comunicación por parte del municipio de Ibagué, solo entregaron una batería. Por lo tanto, ven la necesidad de contar con un soporte adicional para los radios portátiles.
- Una batería para soporte de radio base, seca, sellada libre de mantenimiento de 90 amperios 12 voltios.
- Cambio del sistema de antena que fortalece la señal en la zona y es dado por intermedio del sistema de repetición con el que se cuenta en el área de influencia del Volcán Cerro Machín.
- Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de repetición, ubicado en cielo roto.

Este es el informe,

GUSTAVO GALINDO OLIVERA
Técnico Operativo



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Secretaría del Ambiente y Gestión del Riesgo

