

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2018

➤ META DE PRODUCTO E4P10MP11 10 OBRAS Y/O ACCIONES PROSPECTIVAS Y CORRECTIVAS DE MITIGACIÓN DE EFECTOS POR AMENAZAS DEL TOLIMA:

Como desarrollo de las actividades previstas en la presente meta, a continuación, se describe los municipios que han recibido mallas de gavión como medida de mitigación de riesgo:

FECHA	MUNICIPIO	CANTIDAD
12/01/2018	Ibagué - Vereda Chapeton - Vía Nevado km 4	5
19/01/2018	Ibagué	53
20/01/2018	Ibagué - Finca Sorata	79
20/01/2018	Ibagué - Vereda La Montaña	79
12/02/2018	Rovira	20
22/02/2018	Herveo	10
15/03/2018	Ortega	25
09/04/2018	Planadas	25
22/05/2018	IBAGUE	25
22/05/2018	Palocabildo	25

El 20 de enero de 2018 se realiza entrega de 79 mallas de gavión en el municipio de Ibagué, Vereda la Montaña, para la realización de un muro de contención que evite el desbordamiento de la quebrada la Montaña.



Entrega de 53 mallas de gavión en el municipio de Ibagué para mitigar daños presentados por temporada de lluvias.

Soluciones que transforman

Calle 28 No. 3-33, barrio Claret, Teléfonos: 2 64 23 44 Cel. 313 2934649
www.ambienteyriesgotolima.gov.co Ibagué Tolima - Colombia



El 15 de marzo de 2018 se realiza entrega de 25 mallas de gavión para la mitigación de daños causados en la banca de la vía que comunica el municipio de Ortega con la Vereda Mesones.



Acompañamiento a Señor Gobernador junto a la Secretaria de Infraestructura en la visita técnica mes de mayo al sector del pozo de la dicha, en el municipio de Ataco, allí la vía se vio afectada por acción de la temporada de lluvias.

El día 22 de mayo de 2018 se realiza entrega de 25 mallas para Gavión en el municipio de Palocabildo con el fin de realizar mitigación del riesgo por caída de aleta en puente sobre el río Guali.



Soluciones que transforman

Calle 28 No. 3-33, barrio Claret, Teléfonos: 2 64 23 44 Cel. 313 2934649
www.ambienteyriesgotolima.gov.co Ibagué Tolima - Colombia

En el mes de junio se realizó visita a la vereda Villahermosa del municipio de San Antonio e para atender la población que se vio vulnerada por el aumento de caudal de la Quebrada Villahermosa, allí alrededor de 20 familias se vieron afectadas, además de pérdida de banca y de cultivos como café y frijol.



El día 04 de Junio de 2018 se atendió la emergencia que se presentó en el sector del Cañón del Combeima por aumento de caudal del río Combeima y algunas quebradas como La Platica, Cristalina y Cay. El pilar es salvaguardar la vida de las personas, por tanto en Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo se establecieron medidas para afrontar una nueva eventualidad y recordamos a los Coordinadores Municipales de Gestión del Riesgo mantener activos planes de contingencia por temporada de lluvias.



Soluciones que transforman

Calle 28 No. 3-33, barrio Claret, Teléfonos: 2 64 23 44 Cel. 313 2934649
www.ambienteyriesgotolima.gov.co Ibagué Tolima - Colombia

El día 06 de Julio de 2018 se realiza entrega de 20 mallas para Gavión en el municipio de Alpujarra para arreglo en el sector de la vía secundaria la Arada Vereda las Cruces.



El 31 de Julio de 2018 atención de las afectaciones en el municipio de Rovira sector de Hato Viejo por aumento del caudal del río Chilí a causa de fuertes lluvias, en Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres se otorgaron los permisos por parte de Cortolima para la intervención del cauce del río.



Entrega de 35 mallas para Gavión al municipio de Rovira, con el fin de realizar una obra de estabilización de terreno en la institución educativa La Libertad.

Soluciones que transforman

Calle 28 No. 3-33, barrio Claret, Teléfonos: 2 64 23 44 Cel. 313 2934649
www.ambienteyriesgotolima.gov.co Ibagué Tolima - Colombia



Soluciones que transforman

Calle 28 No. 3-33, barrio Claret, Teléfonos: 2 64 23 44 Cel. 313 2934649
www.ambienteyriesgotolima.gov.co Ibagué Tolima - Colombia