

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE DE OBRA



VISITA DE SUPERVISION DE OBRA



VERIFICACION DE CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION E INSTALACION DE RED SANITARIA



CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION



NIVEL TOPOGRAFICO PARA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA



INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA



INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA Y CAMA DE ARENA, RELLENO EN RECEBO Y MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE:

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE DE OBRA



EXCAVACION PARA RED DOMICILIARIA



REVISION DE CANTIDADES DE OBRA



INSTALACION DE TUBERIA Y RELLENOS



EXCAVACION Y RELLENOS



REVISION DE DE CANTIDADES EJECUTADAS



EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA PARA DOMICILIARIAS

El proyecto se encuentra en ejecucion, con un avance con corte al 20 de junio de 2019, del 53%, se cuentan con 5 frentes de trabajo

